

VINIL FLEX ECOBEST

O vinil flex é um material termo-adesivo, flexível e macio ao toque, com uma alta durabilidade, e bastante resistente às lavagens. Não obstante, é aconselhável seguir as instruções de lavagem para que a estampagem tenha uma maior longevidade, sem rugas ou estragos, durante muito tempo.

Primeira lavagem

Após a estampagem, recomendamos aguardar pelo menos **24 horas** antes da primeira lavagem.

Cuidados na lavagem

Para que a sua estampagem tenha uma maior durabilidade, recomenda-se:

1. Lavar as peças do avesso

Virar as peças do avesso irá evitar que a estampagem esteja em fricção com outras roupas, fechos, botões e superfícies ásperas dentro da máquina.

2. Lavar com água fria, ou baixa temperatura, no máximo 30 °C

A água muito quente pode danificar o tecido, desgastar o adesivo e reduzir a aderência da estampagem, pelo que se recomenda lavar o vestuário personalizado com água fria, ou a uma temperatura máxima de 30 °C, preservando a qualidade e a durabilidade da peça.

3. Usar programas de máquina para lavagens suaves

4. Evitar esfregar directamente sobre a estampagem

5. Não misturar a peça estampada com tecidos rugosos ou peças pesadas

Sempre que possível, lave o vestuário personalizado com peças semelhantes, evitando tecidos pesados ou rugosos e fechos metálicos, para reduzir o atrito e preservar a estampagem por mais tempo.

6. Evitar lixívia, branqueadores, amaciadores e outros produtos agressivos

Evite lixívia, detergentes agressivos, amaciadores, e outros produtos que possam desbotar as cores, danificar a estampagem e comprometer o aspecto da peça. Sempre que possível, opte por detergentes suaves.

- ✔ Detergentes suaves
- ✗ Detergentes fortes
- ✗ Amaciadores
- ✗ Lixívias / Outros branqueadores

7. Preferir a secagem ao ar livre.

É recomendável secar as peças personalizadas de forma natural, ao ar livre, de preferência à sombra, pois a exposição prolongada ao sol pode provocar o desbotamento gradual das cores, reduzindo a vivacidade da estampagem.

Sempre que possível, evite utilizar a máquina de secar, pois as temperaturas elevadas podem danificar a estampagem e diminuir a sua durabilidade.

Cuidados ao passar a ferro

1. Passar a roupa do avesso

Virar a peça do avesso para não passar o ferro directamente sobre a estampagem, reduzindo o risco de danificar a mesma.

2. Usar papel de forno ou um pano de algodão fino e limpo

Mesmo com a peça do avesso, é recomendável utilizar uma barreira protectora que pode ser papel vegetal (papel de forno) ou um pano de algodão fino e limpo.

3. Evitar temperaturas altas

Regular o ferro para uma temperatura baixa a média (idealmente na posição para "Algodão" ou "Sintéticos/Seda" se a peça for muito fina). Evitar temperaturas demasiado altas.

4. Utilizar o ferro a seco

Como passar a ferro peças estampadas

1. Colocar a peça na tábua já do avesso.
2. Cobrir a zona oposta à estampagem com um papel vegetal ou um pano de algodão fino e limpo.
3. Em vez de deslizar o ferro para a frente e para trás sobre o desenho, pressionar suavemente o ferro contra a peça durante alguns segundos e levantá-lo de seguida. Repetir o processo nas zonas necessárias. Deslizar o ferro pode deformar ou "arrastar" o vinil se este aquecer demasiado.